

REPARARE CASTELLA  
CRES...



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Regione Autonoma della Sardegna  
Uff. Gab. Lavori Pubblici  
Prot. Entrata del 17/05/2010  
nr. 0000993  
Classifica: 1.6.4

Direzione Generale  
Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto

Prot. n. 17029

N.S.

Cagliari, 05 MAG. 2010

>

Assessore dei Lavori Pubblici  
Ufficio di Gabinetto - Sede  
Per il tramite della Direzione Generale

Oggetto: Interrogazione n° 243/A - Sulla messa in sicurezza della Strada Statale n. 131 all'altezza dei Km. 112 - 113.

In riferimento alla nota della Presidenza della Regione datata 24 febbraio 2010, prot. n. 0001189, relativa all'interrogazione in oggetto e che ad ogni buon fine si allega in copia, si trasmette la nota Anas n. CCA-0016577-P del 21 aprile 2010 contenente notizie utili per la formulazione della risposta all'interrogazione medesima.

Nello specifico il Compartimento Anas di Cagliari, pur manifestando la disponibilità ad eseguire eventuali migliorie finanziate dall'Amministrazione regionale, tiene a rimarcare l'assenza di pericolo per la circolazione stradale derivante dallo stato di conservazione degli apparati di protezione del costone roccioso a lato del tratto stradale in oggetto.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Enrico GIANCASPRO

Allegati in copia:

- Presidenziale n. 0001189 del 24.02.2010 in uno con l'interrogazione n. 243/A (Gallus);
- Nota Anas CCA-0016577-P del 21.04.2010;

Geom.R.M./rm  
Ing.A.F./Sett.Viab.Statale  
(Interrogazione243A-Gallus)



Anas SpA Società con Socio Unico  
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587  
Sede legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224  
Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268

Compartimento della Viabilità per la Sardegna

U.R.P.

Raccomandata A/R

Spett. Regione Autonoma della Sardegna  
Viale Trento, 69  
09123 Cagliari

Oggetto: Interrogazione n.243/A Sulla messa in sicurezza della S.S. 131 km. 112-113.

In riferimento alla Vostra nota, ove venivano richieste notizie in merito all'interrogazione n.243/A si precisa che da un'attenta ispezione effettuata sul costone roccioso compreso tra i km 112 e 113 della S.S. 131, si è ravvisato che ad oggi le reti metalliche e le funi, che vanno ad imbrigliare lo stesso costone, risultano in uno stato di conservazione tale da non rappresentare un pericolo per la circolazione stradale.

Considerato che l'esigua disponibilità di risorse economiche di questa Società, non permette nell'immediato un intervento per la sostituzione del sistema di protezione, nonché l'esecuzione di tutte quelle opere eventualmente necessarie per migliorare la circolazione stradale lungo il tratto di strada interessato, si rappresenta che la scrivente è comunque disponibile, a valutare eventuali proposte progettuali finanziate da codesta Amministrazione regionale.

*Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.*

Il Capo Compartimento  
Dott. Ing. Giorgio Carboni

ANAS S.p.A.

Prot. CCA-0016577-P del 21/04/2010  
4706537

13 MAG. 2010

In arrivo il  
1/5  
Sette

SINCERT

